
PU-BOND 2K

Révision: 26/02/2010

Page 1 de 1

Propriétés techniques:

Base	Polyuréthane bicomposante
Consistance	Comp A: pâte stable Comp B: liquide tixotrope
Système de durcissement	Polymérisation par réaction chimique
Temps de travail	Env. 30 min.
Temps de collage	Jusqu'à 60 minutes après mélange
Temps de séchage	Env. 24 heures, manipulable après 4 heures
Resistance aux températures	-30°C à +100°C (une fois sec)
Extra sec	100 % (sans solvants)

Produit:

La 2K PU Bond est une colle polyuréthane bicomposante ultra rapide, avec d'excellentes capacités de collage dans le bâtiment et l'industrie

Caractéristiques:

- Système bicomposante, s'applique comme une colle monocomposante
- Bonne résistance à l'eau
- Collage définitif ultra-fort et ultra rapide

Applications:

Collages dans le secteur du bâtiment
Collages dans le secteur industriel

Conditionnement:

Teintes: component A: beige; component B: brun
Emballage: cartouche bicomposante 310+90 mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:

Nature: tous matériaux de construction usuels, à l'exception du PE et PP

Condition: propre, sec, dépoussiéré et dégraissé

Traitement préalable: aucun

Il est conseillé de faire un test d'adhérence sur tout support.

Mode d'emploi:

Application: Enlever le capuchon vert des cartouches et visser le mélangeur statique. Appliquer le produit sur une des deux surfaces. Joindre les deux éléments dans les 60 min. et bien serrer pendant 4 heures. Si nécessaire, tenir en place pendant séchage. Lorsque le produit n'est pas utilisé complètement dans les 30 min., il séchera dans le mélangeur. Dans un tel cas, le remplacement de cet élément est inévitable. Une cartouche non encore vidée peut encore être utilisée après, à condition de bien remettre le capuchon vert après chaque utilisation.
Température d'application: +5°C à +35°C
Produit de nettoyage: white-spirit, acétone
Possibilité de réparation: avec le même produit

Mesures de sécurité:

Observer l'hygiène de travail usuelle.
Porter des gants pendant le travail.