

T-REX CLINREX

Data: 11/10/11

Pág. 1 de 1

Dados técnicos:

Base	Toalhetes húmidos com uma mistura de solventes, biodegradáveis, não iónico
Consistência	Toalhetes húmidos de fio não trançado
Densidade da forma líquida	0,995 g/mL

**Produto:**

T-REX CLINREX foi especialmente desenvolvido para a limpeza e eliminação profissional de diversos materiais, da pele, de ferramentas e de superfícies.

Características:

- Produto de limpeza e de desengorduramento
- Não deixa resíduos
- Muito mais eficiente do que água e sabão
- Contém solventes seleccionados e agentes para o tratamento e protecção da pele

Aplicações:

Limpeza e eliminação profissional de diversos materiais não curados, como silicone, espuma de poliuretano, colas, polímeros MS, tinta e muitos outros.

Limpeza da pele, de ferramentas e de superfícies. Remove ainda óleo, selante e manchas de adesivos e graxa, etc., das mãos.

Apresentação:

Embalagem: tubo de plástico com 80 toalhetes

Conservação:

12 meses conservado na embalagem fechada, armazenada num local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Superfícies:

Adequado para todas as superfícies não porosas. Um teste de compatibilidade preliminar é necessário para algumas tintas. Algumas camadas de tinta em pó podem ser afectadas pelo T-REX Clinrex.

Não utilize sobre superfícies porosas, tais como, madeira não trabalhada ou pedra natural.

Aplicação:

Método: Abra a tampa e puxe um toalhete através da ranhura e, em seguida, feche a tampa para evitar que os toalhetes que se encontram dentro da embalagem sequem. Para obtenção dos melhores resultados, na limpeza de excessos de colas, espumas de poliuretano e vedantes, proceda à limpeza imediata enquanto os materiais ainda se encontram frescos. Use um pano seco para obter um acabamento brilhante e de qualidade.

Conselhos de Segurança e de Saúde:

Manter fora do alcance das crianças. Evite o contacto com os olhos e pele ferida. No caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água e procure conselho médico. Não limpe por meio de água sob pressão.

Observações:

Teste a compatibilidade do produto com todo o tipo de tintas e tintas em pó em local não visível.

Observação: Esta ficha substitui todas as procedentes. As directivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa fé. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes e visto não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.