

T-REX MONTAGE

TRANSPARENTE

Data: 11/10/2013

Pág. 1 de 2

Dados técnicos:

Base	Acrílico
Consistência	Pasta
Sistema de endurecimento	Polimerização física
Densidade (DIN 53479)	Cerca de 1,05 g/mL
Tempo de secagem	24 – 48 horas
Resistência de temperaturas	-20°C a +70°C
Tempo de abertura (*)	15 minutos
Aderência inicial	125 kg/m ² mínimo
Resistência final	Madeira-Madeira ≈ 22 kg/c m ²
Resistência final	Madeira-Alumínio ≈ 16 kg/c m ²
Resistência final	Madeira-PVC ≈ 12 kg/c m ²
Temperatura de aplicação	5°C → 30°C



(*) Este valor pode variar em função de factores ambientais, como a temperatura, a humidade e a natureza do substrato

Descrição:

T-REX MONTAGE TRANSPARENTE é uma cola de montagem universal poderosa, reforçada com fibras, com uma aderência inicial bastante elevada (125kg/m²). Particularmente indicada para superfícies porosas.

Características:

- Ecológica, sem solventes
- Reforçada com fibras
- Pode ser pintada com tintas à base de água
- Igualiza os suportes irregulares
- Aderência inicial: 125 kg/m²
- Aplicar sobre uma superfície
- Excelente aderência sobre diversos materiais porosos em aplicações interiores e exteriores

Aplicações:

Boa aderência sobre a maioria das superfícies porosas. Extremamente indicado para a fixação transparente de elementos pesados, tais como, madeira, pedra, azulejos, metais sobre suportes verticais em betão, pedra, gesso, madeira, etc.

Igualmente indicado para a colagem de rodapés, painéis, lambris, condutas de cabos e outros elementos decorativos.

Apresentação:

Cor: branco, torna-se transparente após a secagem completa.

Embalagem: cartuchos de 310g e tubos de 125ml.

Conservação:

12 meses na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, entre +5°C e +25°C.

Materiais:

Tipo: Aplica-se a todos os materiais de construção usuais, à exceção de PE, PP, PTFE e suportes betuminosos. Um dos elementos a colar tem de ser poroso.

Estado da superfície: Os materiais devem estar limpos, secos, sem pó, nem gorduras e outras substâncias que impeçam uma boa aderência.

Aconselha-se sempre a realização de um teste de aderência sobre cada superfície.

Observação: As diretivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais disponíveis e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.

T-REX MONTAGE

TRANSPARENTE

Data: 11/10/2013

Pág. 2 de 2

Modo de Emprego:

Modo de aplicação: pistola manual ou pneumática

Temperatura de aplicação: entre +5°C e +35°C.

Limpeza: com água, imediatamente depois da aplicação

T-REX MONTAGE TRANSPARENTE pode ser submetido a carga após 24 a 48 horas.

Reparação: com o mesmo produto

As superfícies a colar devem estar limpas, secas e sem gordura, nem pó.

Um dos elementos a cola deve ser poroso.

Aplicar por pontos ou em cordões (todos de 15cm) sem esquecer os cantos e as bordas dos painéis.

Unir os objetos e pressionar firmemente ou bater com a ajuda de um martelo de borracha. Os materiais pesados ou sob tensão devem ser presos ou suportados.

Os materiais depois de colados podem ser utilizados após, cerca de, 24 a 48 horas.

Conselhos de segurança:

Há que respeitar as regras da higiene e segurança no trabalho.

Observações:

A força da pressão, e não a duração da pressão, determina a aderência inicial e a resistência final. Não utilizar em colagens que estejam em contacto prolongado com água.

Observação: As diretivas nesta documentação resultam das nossas provas e da nossa experiência e são comunicadas de boa-fé. Dada a diversidade de materiais disponíveis e, visto que não controlamos as modalidades de aplicação, não devemos ser expostos a nenhuma responsabilidade no que se refere aos resultados obtidos e a possíveis prejuízos procedentes de um uso incorrecto e não adaptado. Por essa razão aconselha-se sempre fazer provas prévias próprias de acordo com as circunstâncias específicas. Soudal reserva-se ao direito de alterar os seus produtos sem aviso prévio.